

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

TISO bv
 Blauwpoortstraat 2
 9031 Gent (Drongen)
 Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88
 info@debreyneconsult.be - www.debreyneconsult.be
 BTW: BE 0465.493.991 - Erkenningsnr. SV 06286

Klant:

 Steenweg Deinze 133

 9810 Nazareth

 Telefoon:

Type: Niet ingedeeld **Inhoud:** <3.000L **Klasse:** Klasse 3 **Datum plaatsing:** ?

Vorm reservoir: Parallelepipedisch **Ruimte tank:** Toegankelijk **Wand tank:** Staal EW


| Visuele Controle | Aanwezig | Controle | Accessoires | Aanwezig | Controle | |
|--|---|---|--|--|---|---|
| Toezichtspuit | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | | P e i l m e t i n g | Peillat | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | |
| Staat | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | Mechanisch | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | |
| Dichtheid | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | Pneumatisch | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | |
| Vervuiling rond tank | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | Andere | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | |
| Staat deksel | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | Overvul- beveiliging | Fluit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Inkuiping | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | | | | Elek. sonde | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Algemene staat | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | L e k k e t e c t i e | Vloeistof | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Waterdicht | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | Onderdruk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Koolwaterstofdicht | | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | Overdruk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Leidingen | | | | | Peilputten | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK |
| Aansluitingen | | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | Andere | | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | |
| Staat | | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Uitmonding | | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Aanvoerleidingen | | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Terugvoerleidingen | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Stookoliefilter | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Reservoir | | | | | | |
| Algemene staat tank | | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Vorig Certificaat | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | | |
| Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden | | | | | | |

Testen **uitgevoerd** **OK** **Niet OK**

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------|-------|
| Water en slib | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | Hoogte water | pH | mS |
| Ultrasoon | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | Vloeistofniveau | Boven | Onder |
| Dichtheids- controle | | | Drukverlies over | | |
| Onderdruk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | Drukverlies onder | | |
| Overdruk | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | |
| Andere | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | | |
| Potentiaalmeting | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Niet OK | | mV | |

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing Ja Nee Rapporten in bijlage Ja Nee

Besluit Groen De tank mag in dienst blijven Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden De tank mag nog gebruikt worden De tank mag niet meer gebruikt worden

Technicus:
 Mathieu de Breyne
 Erkenningsnr. SV06286


Datum keuring: 15/06/2023
 De volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.
 voor kennisname,