

De Clercq Martin
Warandestraat 9
9810 Nazareth

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Adres reservoir:	Nazarethsestraat 8, Kruishoutem
Inhoud reservoir:	1000 liter
Materiaal reservoir:	staal
Buitenwand:	bovengronds
Nummer/gegevens reservoir:	
Datum ingebruikstelling/vorige controle:	1994
Datum controle:	23/09/2016
Klasse waarin het reservoir valt:	particulier

Uitgevoerde controles:

A. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats:	OK
B. Overvulbeveiliging:	OK
C. Controle op slib/H ₂ O:	OK
D. Lekdetectiesysteem:	
E. Certificaat vorige controle:	OK
F. Visuele controle buitenwand:	OK
G. Dichtheidsproef:	OK
H. Verontreiniging buiten het reservoir:	OK
I. Meting potentiaalverschil:	
J. Corrosiviteitsonderzoek:	
K. Kathodische bescherming:	

Opmerkingen:

Wij verklaren deze opslaginstallatie conform en ze krijgt een groen label met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Hoogachtend,


Piet De Jans

Erkenningsnr: SVO 7505