

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTv OVL
Filip Van Damme (FVD165)
0479 / 98.63.65

O. ref.: FVD 165

U. ref.:

VERSLAG NR.: 165/2005/1961

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Lomdonsstraat 31
9880 Lotenkulle
EIGENAAR: Von Ranteghem Groot
Adres: Idem
OPDRACHTGEVER: Elegram cvba
Adres: Vlaart Loks 57
INSTALLATEUR: 9850 Nende
Adres: Idem
BTW of IK: 0800 582 614

EAN: DNB
Ref.: Teller nr.:
Index:

Datum van het onderzoek: 19/5/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ bezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 26.2008) (T.B. art. 221) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~verkoop~~ ~~wooneenheid~~: Type der lokalen: Pr. installatie

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230V/4N Bescherming van de aansluiting 2pol/125 A

Voedingskabel hoofdbord: 5 x 6 mm² Alg. schakelaar: type diff. 300mA/40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2; RA: 10,50 Ohm; RI tot Nota MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie Schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

Nota. (1) Werkingstest v/h ontkoppelingsschakelaar werd uitgevoerd.

(2) De overeenkomst tussen de karakteristieken
en de parallel / omvormers behoren niet tot de
keuring

(3) Geen installatieproef wegen aanwezigheid
elektronica.

(4) De keuring omvat enkel de pr. installatie

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde (1)

BESLUIT (1) De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/5/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2- De installatie is niet conform.
3- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009



115-INSP