

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkenning: SV06286	Naam klant: Desender – Van Hoorde Adres tank: Broekstraat 57 Plaats: 9831 Deurle Telefoon: 0499 30 30 27
--	---

Type: Niet-ingedeeld	Inhoud: 3.000 L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: onbekend		
Vorm reservoir: Parallellepipedum	Ruimte tank: Toegankelijk	Wand tank: Andere kunststoffen			
Visuele controle	Aanwezig	Controle	Peilmeting		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Toezichtspuit	Ja ☐ Nee ☒		Peillat	Ja ☒ Nee ☐	OK ☒ NOK ☐
Staat		OK ☐ NOK ☐	Mechanisch	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Dichtheid		OK ☐ NOK ☐	Pneumatisch	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Vervuiling tank		OK ☐ NOK ☐	Andere	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Staat deksel		OK ☐ NOK ☐	Waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Inkuiping	Ja ☐ Nee ☒		Fluit	Ja ☒ Nee ☐	OK ☒ NOK ☐
Algemene staat		OK ☐ NOK ☐	Elek. sonde	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Waterdicht		OK ☐ NOK ☐	Lekdetectie		
Koolwaterstofdicht		OK ☐ NOK ☐	Accessoires	Aanwezig	Controle
			Vloeistof	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Leidingen			Onderdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Aansluitingen		OK ☒ NOK ☐	Overdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Staat		OK ☒ NOK ☐	Peilputten	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Uitmonding		OK ☒ NOK ☐	Andere	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Aanvoerleidingen		OK ☒ NOK ☐			
Terugvoerleidingen	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Kath. bescherming	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐
Stookoliefilter	Ja ☒ Nee ☐	OK ☒ NOK ☐	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: Visuele controle uitgevoerd overeenkomstig de geldende VLAREM-voorschriften.		
Reservoir					
Algemene staat tank		OK ☒ NOK ☐			
Vorig certificaat	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐			
Testen	Uitgevoerd	OK NOK			
Water en slib	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Hoogte water: n.v.t.	pH:	mS:
Ultrasoon	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Vloeistofniveau boven: n.v.t.		Onder: n.v.t.
Onderdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Drukverlies boven:		
Overdruk	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐	Drukverlies onder:		
Andere	Ja ☒ Nee ☐	OK ☒ NOK ☐	Visuele controle		
Potentiaalmeting	Ja ☐ Nee ☒	OK ☐ NOK ☐			mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja ☐ Nee ☒			Rapporten in bijlage Ja ☐ Nee ☒		
Besluit: ☒ Groen , de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ Oranje : de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.					
☐ Roed : de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.					
Technicus:		Datum keuring: 22/09/2026			
Mathieu de Breyne SV06286		Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.			

Mathieu de
Breyne
(Signature)


 Digitaal ondertekend door
 Mathieu de Breyne (Signature)
 Datum: 2026.10.01 08:12:22
 +02'00'